


ข้อมูลชุมชนตาลเดี่ยว

ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

1. แผนที่ของชุมชนตาลเดี่ยว



อาณาเขตติดต่อ

- ทิศเหนือ ติดต่อกับชุมชนแม่ปะ หมู่ที่ 9 หมู่บ้านพรพะวอ และชุมชนแม่ปะ หมู่ที่ 10
- ทิศใต้ ติดต่อกับชุมชนชุมพลและชุมชนร่วมใจ
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับชุมชนสักทอง
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับชุมชนสองแคว 1 และชุมชนสองแคว 2

ครัวเรือน/ประชากร

บ้านตาลเดี่ยวมีครัวเรือน จำนวน 436 ครัวเรือน มีจำนวนประชากร จำนวน 1051 คน แบ่งเป็น ชาย

จำนวน 542 คน หญิง 509 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ดังนี้ 1. กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 63 คน 2. พิการ 10 คน

3. ผู้ป่วยติดเตียง 2 คน 3. เด็กอายุ 0-5 ปี 69 คน

3.1. สภาพที่ตั้งของชุมชน

ชุมชนตาลเดี่ยวตั้งอยู่ในย่านของชุมชน ที่พักอาศัย ตึกแถวบ้านเช่า (โรงแรม, รีสอร์ท) บางพื้นที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่ทุ่งนา ในอนาคตพื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่ทุ่งนาอาจมีการถมที่ดินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งมีน้ำไหลจาก ต.แม่ปะ ม.9 ม. 10 ชุมชนสักทอง ไหลเข้ามาหมู่บ้านแม่สอดวิลล่า สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ใช้เวลานาน 5-6 วัน

3.2. เส้นทางคมนาคมสายหลักในชุมชนและรอบชุมชน มีทั้งหมด 3 เส้นทางหลัก

- ถนนสายเอเชีย – ถนนเลียบเมืองแม่สอด
- ถนนเชื่อมระหว่างชุมชนตาลเดี่ยว – ชุมชนสักทอง 2 เส้นทาง
- ถนนชุมชนตาลเดี่ยว – หมู่บ้าน ส.ศิริพัฒน์ – ชุมชนสองแคว 1 และชุมชนสองแคว 2

แหล่งน้ำและพื้นที่รับน้ำของชุมชนตาลเดี่ยว

- พื้นที่ทุ่งนา ของชุมชนแม่ปะหมู่ที่ 10 ซึ่งมีเนื้อที่ จำนวน 100 ไร่
- พื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้านจัดสรร มารวย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่
- พื้นที่หนองน้ำรวมกับพื้นที่ว่างเปล่าที่กำลังถมที่ดินเพื่อสร้างบ้านจัดสรร ซึ่งมีเนื้อที่รวมประมาณ 2 ไร่
- ลำเหมืองเก่า

เส้นทางน้ำไหลมีทั้งหมด 5 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 น้ำไหลมาจากชุมชนแม่ปะหมู่ที่ 10 และไหลเข้าที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40x100 เซนติเมตร

เส้นที่ 2 น้ำไหลข้ามถนนมาจากหมู่บ้านพรพะวอ


เส้นที่ 3 น้ำไหลมาตามถนนจากชุมชนแม่ปะ หมู่ที่ 9

เส้นที่ 4 น้ำไหลมาจากถนนเลี้ยวเมืองเข้าสู่พื้นที่ทุ่งนาและไหลไปสู่ชุมชนสองแคว 2

เส้นที่ 5 น้ำไหลมาจากพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรมารวมกันที่พื้นที่ว่างเปล่า และไหลเข้าที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60x100 เซนติเมตร และน้ำไหลข้ามถนนตาลเดี่ยว – ชุมชนสักทอง มายังหมู่บ้านตาลเดี่ยววิลล่าและไหลไปตามที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40x100 เซนติเมตร ไหลลงสู่ลำเหมืองสาธารณะเก่าซึ่งมีความยาวประมาณ 300 เมตร และไหลเข้าสู่ที่ระบายน้ำที่ลอดใต้ถนนชุมชนตาลเดี่ยว – หมู่บ้าน ส.ศิริพัฒน์ – ชุมชนสองแคว 1 และชุมชนสองแคว 2 ลงไปที่ลำเหมืองเก่าของชุมชนสองแคว 1

จุดเสี่ยง

5.1 จุดเสี่ยงที่ 1 น้ำไหลจากท่อระบายน้ำของหมู่บ้านจัดสรรมารวย หมู่บ้านพรพะวอ




สาเหตุของการน้ำท่วม

- ซึ่งชุมชนได้รับผลกระทบจากการไหลของน้ำและน้ำล้นลงจากหมู่บ้านจัดสรรมารวย หมู่บ้านพรพะวอ
- บริเวณชุมชนเป็นพื้นที่ต่ำ บริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านจัดสรรมารวย มีพื้นที่ถมที่ดินระดับสูงกว่าชุมชน ลักทอง
- บริเวณถนนและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ มีเศษขยะและเต็มไปด้วยวัชพืช เช่น ผักตบชวา ผักบุ้ง ซึ่งส่งผลกระทบทำให้การไหลของน้ำเป็นไปได้ช้าและอาจจะเป็นแรงต้านน้ำได้
- เมื่อปี 2558 ชาวบ้านได้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย และประสบปัญหาด้านสุขอนามัยเนื่องจากน้ำได้ท่วมขังตลอดทั้งปี

ระดับน้ำท่วมขัง

- น้ำท่วมไหลผ่านและน้ำท่วมขังอยู่ที่ระดับ 30 – 60 เซนติเมตร และระดับน้ำสูงที่สุดประมาณ 80 – 100 เซนติเมตร






สาเหตุของน้ำท่วม

- จากเดิมพื้นที่รับน้ำมีขนาดพื้นที่มากกว่า 20 ไร่ (ปัจจุบันพื้นที่รับน้ำเหลือประมาณ 2 ไร่) จึงเหลือพื้นที่รองรับน้ำที่น้อยลง ทำให้น้ำที่ไหลมารวมกันจากชุมชนใต้เออแล้นข้ามถนน
- การถมที่ดินของเอกชนที่สูงกว่าพื้นที่ถนนเชื่อมระหว่างชุมชนตาลเดี่ยว - ชุมชนสักทอง
- น้ำที่เออแล้นและข้ามถนนมาเข้าท่อระบายน้ำของหมู่บ้านตาลเดี่ยววิลล่าระบายน้ำออกได้ช้า เนื่องจากท่อระบายน้ำที่มีขนาดที่เล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40x100 เซนติเมตร และปัจจุบันสามารถใช้งานได้เพียงท่อเดียว ทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้า
- บริเวณที่รองรับน้ำโดยรอบมีความตื้นเขินทำให้การรองรับน้ำได้ในปริมาณที่น้อยลง



5.3 จุดเสี่ยงที่ 3 ท่อระบายน้ำในหมู่บ้านถึงชุมประตูทางเข้าหมู่บ้านตาลเดี่ยววิลล่า



สา

- เนื่องจากท่อระบายน้ำในหมู่บ้านถึงชุมประตูทางเข้าหมู่บ้านตาลเดี่ยววิลล่าระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้า
- ถนนที่ชำรุด อีกฝั่งของถนนมีความสูงที่มากกว่าอีกฝั่ง ทำให้เกิดปัญหาน้ำไม่สามารถที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำได้
- มีน้ำขังบริเวณท่อเก่าด้านล่างและมีการทับซ้อนของท่อใหม่ และท่อเก่าด้านล่างมีการอุดตันของดินตะกอนและเศษขยะหรือพวงวัชพืช ทำให้ท่อระบายน้ำใหม่นั้นสูงกว่าระดับน้ำ เป็นเหตุให้เกิดน้ำขังและอาจเกิดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้
- เจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
- ตั้งแต่บริเวณชุมประตูถึงลำเหมืองเกิดน้ำท่วม เนื่องจากท่อระบายน้ำยังไม่เพียงพอ และบางจุดยังเป็นแอ่งลงไปเนื่องจากถนนไม่มีความสม่ำเสมอ ทำให้การไหลของน้ำไม่สะดวกและมีเศษขยะที่ทิ้งลงลำเหมือง



ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขัง (หมู่บ้านตาลเดี่ยววิลล่า)

จำนวนประชากร	80	คน
จำนวนหลังคาเรือน	35	หลังคาเรือน
จำนวนผู้สูงอายุ	2	คน
จำนวนเด็ก 0-5 ปี	12	คน
จำนวนผู้ป่วยติดเตียง	-	คน
จำนวนผู้พิการ	-	คน


จำนวนทรัพย์สินที่เสี่ยงต่อการได้รับความเสียหายและชำรุดของประชากรในหมู่บ้าน

จำนวนรถยนต์	20	คัน
จำนวนรถมอเตอร์ไซด์	32	คัน
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	-	เครื่อง

ระดับน้ำท่วม 50 – 60 เซนติเมตร และระดับน้ำท่วมสูงที่สุดประมาณ 120 - 130 เซนติเมตร

ระยะเวลา น้ำท่วม จำนวน 3 – 7 วัน บางครั้งฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันและน้ำไหลท่วมเข้าสู่หมู่บ้านมีระยะเวลานานประมาณ 20 – 25 วัน

จุดเสี่ยงที่ 4 ลำคูเหมืองเก่าและพื้นที่สาธารณะประโยชน์



สาเหตุของน้ำท่วม

- บริเวณพื้นที่ลำเหมืองระยะทาง 300 เมตร เป็นพื้นที่เอksenและระยะทางอีก 300 เมตร เป็นพื้นที่สาธารณะชุมชน

- ปัญหาขยะล้นลงคูเหมืองมีการเทขยะเรี่ยราดไม่เป็นที่เป็นทางขาดวินัยในการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการอุดตันทางเดินของน้ำและส่งกลิ่นเหม็น
- น้ำบริเวณก่อนถึงปลายคูเหมืองประมาณ 300 เมตรเป็นต้นไป มีความตื้นเขินของระดับน้ำ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวกและทำให้เกิดการท่วมขังของน้ำ
- ชาวต่างชาติยังทิ้งขยะลงสู่ลำเหมืองและปัญหาด้านสุขอนามัยของชุมชนต่างชาติ

ปัญหาที่พบในการสำรวจ ปี 2561 การถมที่ ท่อระบายน้ำอุดตัน ท่อเล็กไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำ เนื่องจากน้ำท่วมเร็ว ลงเร็ว ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของคนในชุมชน

จำนวนประชากร	ชาวต่างชาติ	108 คน
จำนวนหลังคาเรือน	28	หลังคาเรือน
จำนวนเด็ก 0-5 ปี	40	คน
ระดับน้ำท่วมขัง	100	เซนติเมตร

จำนวนประชากรและจำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากรทั้งหมด	752	คน
จำนวนหลังคาเรือน	433	หลังคาเรือน
จำนวนผู้สูงอายุ	62	คน
จำนวนเด็กอายุ 0 – 5 ปี	51	คน
จำนวนผู้พิการ	12	คน
จำนวนผู้ป่วยติดเตียง	2	คน

จำนวนประชากรชาวพม่า

จำนวนประชากรต่างชาติ	108	คน
จำนวนหลังคาเรือน	28	หลังคาเรือน
จำนวนเด็ก 0-5 ปี	40	คน

จุดรองรับด้านที่พักอาศัยในชุมชน

1. โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา รองรับได้ จำนวน 300 คน
2. ที่ทำการชุมชน รองรับได้ 50 คน

สถานที่รองรับที่จอดรถ

1. บริเวณหมู่บ้าน ส.ศิริพัฒน์

ศักยภาพของคนในชุมชน

1. คณะกรรมการชุมชน จำนวน 9 คน
2. คณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 9 คน
3. คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 15 คน
4. คณะกรรมการเครือข่ายภัยพิบัติ จำนวน 1 คน
5. ชุมชนกำลังรับสมัคร อาสาสมัครตำรวจบ้าน

อุปกรณ์เครื่องมือป้องกัน รับมือภัยพิบัติและความพร้อมของชุมชน

1. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 6 หลัง
2. อุปกรณ์เครื่องครัว (หุงต้มประกอบการทำอาหาร สามารถรองรับได้ จำนวน 250 – 300คน

อุปกรณ์ในการสื่อสาร / กระจายข่าวสาร

- 1) หอกระจายข่าวที่ทำการชุมชน 1 จุด ควบคุมในชุมชนได้ทั้งหมด
- 2) กลุ่มไลน์ จำนวน 6 กลุ่ม (จำนวนคนในกลุ่ม) 78 คน
- 3) วิทยุ (ว.) ใช้เครือข่ายเทศบาล 2 เครื่อง

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของชุมชนตาลเดี่ยว

- 1) ชุมชนสามารถจัดทำอาหารภายในชุมชนได้ ขอให้หน่วยงานราชการสนับสนุนวัตถุดิบและงบประมาณ
- 2) หน่วยงานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค/ ไฟส่องสว่าง/ ชุดยาสามัญประจำบ้าน
- 3) หน่วยงานเทศบาลสนับสนุนกระสอบพร้อมทรายเพื่อใช้ในการปิดกั้นประตูหน้าบ้านแถวถนนลดการกระเพื่อมน้ำเข้าไปในตัวบ้าน
- 4) มีการแจ้งเตือนภัยทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุสื่อสาร รถประกาศ
- 5) ยกระดับถนนเส้นหมู่บ้านตาลเดี่ยววิลล่าให้ได้ระดับเท่าถนนเชื่อมตาลเดี่ยว-สักทอง ระยะ 150 เมตร ให้บรรจุในแผนเทศบาลนครแม่สอด ในแผน 3 ปี
- 6) ปรับปรุงการขยายร่องระบายน้ำเส้นหมู่บ้านตาลเดี่ยววิลล่าตามแนวถนนในหมู่บ้าน
- 7) การกำหนดการตั้งชื่อถนน-ซอย-ตรอก ในชุมชนทั้งหมดเพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดเขตพื้นที่พัฒนา

- 8) ประสานงานปรึกษาหารือร่วมการแก้ไขปัญหาให้ความร่วมมือในการจัดการน้ำท่วมร่วมกับพื้นที่ของชุมชนรอบข้าง เช่น ชุมชนแม่ปะ, ผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรร, หมู่บ้านมารวย , หมู่บ้านพรพะวอ
- 9) ขุดลอกลำเหมืองเก่าไม่ให้เกิดการตื้นเขิน ให้ลึกประมาณ 1 เมตร กว้าง 2 เมตร ใช้จอบขุดและใช้เครื่องจักรกล เช่น รถแมคโฮเล็กมาช่วยในการขุดลอก
- 10) การติดป้ายห้ามทิ้งขยะตามจุดต่างๆของชุมชน และค่อยๆให้เกิดการแทรกซึมในเรื่องจิตสำนึกพูดคุยต่อเนื่องเรื่องการทิ้งขยะ
- 11) การขอถึงคัดแยกขยะแต่ละประเภทวางตามจุดต่างๆของชุมชน
- 12) เทศบาลนครแม่สอดควรเปิดจุดรับซื้อขยะจากชุมชน
- 13) รณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน
- 14) หลังน้ำลดให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและดูแล

ประธานชุมชน นาย สุนทร อินหลวง เบอร์โทรศัพท์ 061-491-6127

อาสาสมัครภัยพิบัติ