

ข้อมูลชุมชนแม่สอดวิลล่า

เทศบาลนครเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

1. ที่ตั้งอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับถนนอินทรี ซอย 3

ทิศใต้ ติดกับลำห้วยแม่สอ

ทิศตะวันออก ติดที่เอกชนสหแม่สอด-อัมผาง

ทิศตะวันตก ติดกับที่เอกชน บล็อก 0631066,005.006,007.008 (ทางหลวง)

ครัวเรือนประชากร

ชุมชนแม่สอดวิลล่ามีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 621 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 973 คน แยกเป็น ชาย 629 คน หญิง 713 คน

ชุมชนแม่สอดวิลล่าเป็นชุมชนที่ติดกับคลองชลประทาน โดยลำห้วยอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ภายภาพพื้นที่ที่มีความลาดเอียงแนวตะวันออก-ตะวันตก เดิมพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของชุมชน เป็นพื้นที่การเกษตรมีการทำนาปี มีระบบชลประทานในพื้นที่แต่ปัจจุบันไม่มีการทำการเกษตรแล้วและ คลองชลประทานก็ไม่ได้ถูกใช้งานเพื่อการเกษตรแล้วจึงสภาพกร้าง ขณะเดียวกันในเขตดังกล่าวมี พื้นที่ราษฎร์พัสดพื้นที่ประมาณ 2 งาน ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆแต่มีร่องรอยเป็นหนองน้ำให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

ด้านทิศเหนือชุมชนเป็นถนนสายเอเชียและเป็นพื้นที่ขยายตัวของเศรษฐกิจที่มีการถมที่สูงกว่า แนวถนนและสูงกว่าพื้นดินเดิมของชุมชน แม้ปัจจุบันจะไม่พบว่ามีน้ำท่วมชุมชนบ้านเหนือแต่จาก สภาพการณ์ในชุมชนบ้านเหนืออาจเป็นพื้นที่เสี่ยงถูกน้ำท่วมจากการเปลี่ยนทิศทางน้ำถนนสายเอเชีย

อนึ่งพื้นที่วัดบุญญาวาสและโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสเป็นพื้นที่สูงไม่เคยถูกน้ำท่วมและมี พื้นที่กว้างขวางสามารถใช้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถยนต์ อพยพประชาชนที่ถูกน้ำท่วมได้ หรือ ยังอาจใช้เป็นพื้นที่อพยพสำหรับชุมชนสันตติ์นที่อยู่ติดกันกรณีเกิดน้ำท่วมได้

พื้นที่เสี่ยง

พื้นที่เสี่ยงของชุมชนแม่สอดวิลล่า มี 2 ลักษณะ คือ

- 1.) เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม ถนนการสัญจร ไปมาลำบาก
- 2.) ซอยแม่สอดวิลล่า

เส้นทางน้ำ : น้ำฝนไหลเลียบก่าแพงชุมชนด้านทิศเหนือ เข้าสู่คลองระบายน้ำด้านทิศตะวันตก ชุมชนแต่คลองดังกล่าวถูกทับถมจนตื้นเขินและแคบ ประกอบกับทางระบายน้ำในเขตชุมชนถูกทำลาย น้ำไม่มีทางไหลจึงไหลย้อนเข้าท่วมเขต ซอย 8 ของชุมชน

ลักษณะการท่วม : ซอย 8 8/1 8/2 8/3 เป็นพื้นที่ลาดลุ่มน้ำไหลเข้าท่วมได้ง่ายแต่ไม่สารระบาย ออกได้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังถนนในซอยเป็นเวลานาน 2 เดือนจึงลดลง

จุดปัญหา : น้ำท่วมถนนในซอย แต่ไม่ท่วมบ้านเรือน ฉะนั้นเขตนี้จึงมีปัญหการสัญจรในช่วง 2 เดือนที่น้ำท่วม

ผลกระทบ : ครวเรือนในเขตซอย 8 8/1 8/2 8/3 จำนวน ประมาณ 20 ครอบครัว สัญจรลำบาก

กลุ่มเสี่ยง : ไม่มีข้อมูล

ทุน/ศักยภาพชุมชน : มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย

พื้นที่ปลอดภัย :

คณะทำงาน / กรรมการชุมชน :

เครื่องมือ / อุปกรณ์ :

ข้อเสนอการรับมือ : เสนอให้ลอกคลองระบายน้ำที่ถูกถมและถูกปิด โดยมี 2 จุด คือ

1. ข้างกำแพงชุมชนด้านทิศตะวันตกความยาวประมาณ 100 เมตร
2. ทางระบายน้ำในเขตชุมชนทุกจุดให้น้ำสามารถระบายออกไปได้

พื้นที่ศักยภาพชุมชน

พื้นที่ศักยภาพชุมชน มี 3 จุด คือ

- 3.) ในชุมชนแม่สอดวิลล่าเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายได้ โดยวิ่ง เดิน, ปั่นจักรยานตอนเย็น
- 4.) มีพื้นที่ที่เป็นคลองชลประทานด้านหลังริมขอบรั้วที่เป็นของร้านมุกดาและมีร่องระบายน้ำของชลประทานตามกำแพงตลอดแนวในปัจจุบัน

ข้อเสนอของชุมชน

ชุมชนมีข้อเสนอสำหรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเรียงลำดับความสำคัญมากไปน้อย ดังนี้

- 3.) ควรมีการขุดลอกคลองชลประทานเพื่อทำการรองรับระบบน้ำได้ไหลระบายสะดวก

กลุ่มเสี่ยง

ชุมชนแม่สอดวิลล่ามีกลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย ดังตารางหน้าต่อไป

อาสาสมัครภัยพิบัติ

รายละเอียดดังตารางหน้าต่อไป