

ข้อมูลชุมชนสักทอง

ตำบลแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก

1. ข้อมูลชุมชน




แผนที่ชุมชนสักทอง

ชุมชนสักทอง มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับตำบลแม่ปะ หมู่ 9 ทิศใต้ติดต่อกับชุมชนชุมพลพัฒนาทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลแม่ปะ หมู่ 9 และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลแม่ปะ หมู่ 10 และชุมชนตาลเดี่ยว สภาพชุมชนเป็นเป็นย่านที่อยู่อาศัย และโรงงาน 2 แห่ง ซึ่งจัดตั้งอยู่บริเวณหลังศาลสมเด็จพระนเรศวร และบริเวณร่อนผ้าฝ้าย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 452 ครัวเรือน มีประชากร จำนวน 888 คน แบ่งเป็น ชาย จำนวน 421 คน หญิง 467 คน แยกเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 114 คน

ลักษณะการไหลของน้ำ มาจากแม่ปะ หมู่ 9 ผ่านมาทางวัดสักทอง ผ่านทางสุสานจีน เข้าถนนเส้นหน้าโรงแรมเพชรรัตน์ มีระดับน้ำสูงประมาณเท่ากับระดับเข่า ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบางจุดใช้เวลา 3 วันถึงจะลดลง

2. แหล่งน้ำ / พื้นที่รับน้ำ



ระบบทางน้ำท่วม มี 2 เส้นทาง คือ

เส้นทางที่ 1 น้ำจากถนนเอเชีย และน้ำจากแม่ปะหมู่ 9 ไหลตามร่องฟ้าผ่า เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนลี้กทอง ถัดจากหน้า และไหลออกไปทางโรงเรียนชุมพลศิรี

เส้นทางที่ 2 น้ำจากแม่ปะ ไหลจากหมู่ 10 มาร่วมกันตรงสี่แยก ไหลเข้าชุมชนตามถนน


1. จุดเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง (น้ำท่วม)
จุดเสี่ยง



จุดเสี่ยงในชุมชนที่ทำให้เกิดน้ำท่วมมี 2 จุด คือ

- 1.) ถนนราษฎร์บูรณะ ระยะทางประมาณ 120 เมตร ไม่มีท่อระบายน้ำ
- 2.) จุดตัดถนนระหว่างชุมชนสีกกทองและตาลเดี่ยว

3. พื้นที่เสี่ยง



พื้นที่เสี่ยงในชุมชนที่เกิดน้ำท่วมมี 5 จุด คือ

1. เขตชุมชนสีกกทอง แอวร่องฟ้าฝนตกหนักและต่อเนื่อง ระดับน้ำท่วมจะสูงถึงเข้า ประมาณ 50 ซม. ระยะเวลาท่วม 2-3 วัน ถ้าฝนตกไม่หนักก็จะค่อยๆ ซึม มีผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 8 ครัวเรือน มี บ้านเรือน จำนวน 15 - 16 หลัง จำนวน 50 คน ถ้าฝนตกต่อเนื่อง ถ้าฝนตกไม่หนักก็จะค่อยๆ ซึม



2. บริเวณหน้าโรงแรมเพชรรัตน์ ท่วมบริเวณถนน บ้านเรือน มีผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 4 ครอบครัว มีบ้านเรือน จำนวน 2 หลัง ห้องแถว 3 ตึก คนชุมชนสีกกทอง จำนวน 10 คน คนต่างชาติ จำนวน 30 คน เป็นบริเวณที่น้ำท่วมขังตลอดและท่วมนาน ท่วมบริเวณถนน บ้านเรือน ท่วมสูงระดับเข้า ประมาณ 40 - 70 ซม. เป็นบริเวณที่น้ำท่วมขังตลอดและท่วมนาน



- 1) บริเวณสี่แยกติด แม่ปะหมู่ 10 และหมู่ 9 เขตติดต่อกับชุมชนสักทอง ซึ่งถ้าฝนตกมากจะท่วมเข้าบ้าน สูงประมาณ 50 - 80 ซม. หรือระดับเข้า ท่วมไม่เกิน 1 วัน ถ้าไม่หนักมากก็ไม่ท่วมนาน มีผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 7 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 40 คน
- 2) ซอยบ้านประธานผู้สูงอายุ น้ำจะล้นมาจากร่องฟ้าผ่า ป่าช้าจีน และที่ทำการชุมชนที่เป็นพื้นที่สูง และเนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำท่วมสูงประมาณ 50-60 ซม. ท่วมไม่เกิน 1 วัน ถ้าไม่หนักมากก็ไม่ท่วมนานมีผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 7 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 30 คน
- 3) บริเวณซอย 1 จะมีน้ำไหลเข้าท่วม เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ ซึ่งมีระดับน้ำประมาณ 60 ซม. ระยะเวลาท่วมครึ่งวันน้ำจะลด มีผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 3 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 10 คน

ปัญหาที่พบ คือ ขยะ การถมที่ คลองตื้นเขิน ส่งผลกระทบให้การเดินทางเข้าบ้านยากลำบาก และบางครั้งเรือไม่สามารถเข้าบ้านได้ จำนวน 30 ครั้วเรือน ยังพบกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 คน ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือใน คนพิการ จำนวน 3 คน ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

4. ทรัพยากร

(ไม่มีผลกระทบ)

5. ศักยภาพของชุมชน

1) พื้นที่รองรับ

- 1) ที่ทำการชุมชนสักทอง
- 2) วัดสักทอง

2) กำลังคน / กลุ่ม

ผู้นำในชุมชน (กลุ่มคนทำงานในชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือ) มี 4 กลุ่ม ดังนี้

- 1) กลุ่มชุมชน มีหัวหน้ากลุ่ม 1 คน และมีคณะกรรมการ จำนวน 8 คน
- 2) กลุ่มผู้สูงอายุ มีหัวหน้ากลุ่ม 1 คน และมีคณะกรรมการ จำนวน 8 คน
- 3) กลุ่มแม่บ้าน มีหัวหน้ากลุ่ม 1 คน และมีคณะกรรมการ จำนวน 8 คน
- 4) กลุ่ม อ.ส.ม. มีหัวหน้ากลุ่ม 1 คน และมีคณะกรรมการ จำนวน 12 คน

3) อุปกรณ์ / เครื่องมือ

1) เครื่องครัว

- ก. หม้อหุงข้าว
- ข. หม้อใหญ่, กระทะ และตะหลิว
- ค. แก๊ส
- ง. ตู้ทำน้ำเย็น
- จ. แก้วน้ำ, กระติกน้ำ
- ฉ. จาน, ชาม และช้อน
- ช. น้ำ, เครื่องปรุงอาหาร

2) โต๊ะ

3) เก้าอี้

4) เติ้นท์

5) เครื่องมือสื่อสาร

- ก. เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด (ชำรุด)
- ข. โทรศัพท์
- ค. เคเบิลทีวี

6) เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 ตัว

6. แนวทางข้อเสนอของชุมชน

การป้องกัน

การดำเนินการที่ผ่านมา

ในปี พ.ศ. 2556 ทางเทศบาลได้มีการประกาศเตือนภัยและพร้อมทั้งมีการช่วยเหลือชาวบ้านโดยแจกถุงยังชีพและอาหาร

สิ่งที่จะดำเนินการ

- 1) สร้างท่อระบายน้ำ ถ.ราษฎร์บูรณะ 120 เมตร
- 2) สร้างท่อระบายน้ำรอบบริเวณร่วม 3 ชุมชน คือ สักทอง , ตาลเดี่ยว และแม่ปะ
- 3) ทำท่อระบายน้ำให้ไหลลงสู่สถานอิสลาม (ซอย 1)
- 4) ให้ทางหลวงทำท่อระบายน้ำเพิ่ม และขยายร่องน้ำ (บริเวณ ถ.สายเอเชีย-ริมเมย)
- 5) ลอก/ดูดท่อระบายน้ำ และเก็บขยะทุกปี

การตรวจรับ

การดำเนินการที่ผ่านมา

การเก็บขยะทุกปี

7. ทรัพยากร/ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

เทศบาล

ในปี พ.ศ. 2556 ทางเทศบาลได้มีการประกาศเตือนภัยและพร้อมทั้งมีการช่วยเหลือชาวบ้านโดยแจกถุงยังชีพและอาหาร

8. ภาพรวม

การใช้พื้นที่ / แนวโน้มหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะทำให้น้ำท่วมสูงในพื้นที่

- 1) ชุมชนสักทองติดแม่ปะ หมู่ 10
- 2) ชุมชนสักทองบริเวณร่องฟ้าผ่า

9. กลุ่มเสี่ยงและทรัพย์สิน

กลุ่มเสี่ยง

ชุมชนสักทอง มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดน้ำท่วม โดยมีรายชื่อดังตารางต่อไปนี้