

4. เส้นทางคมนาคมในรอบชุมชน

- ถนนศรีพานิช - พระธาตุผาแดง
- ถนนชิตลุม - ตลาดหมวยแขก - ตลาดพาเจริญ
- ถนนแม่สอดแม่ตาว - อิสลามบำรุง
- ถนนเย็นอากาศ - ตลาดหมวยแขก - ตลาดพาเจริญ

5. เส้นทางน้ำ และลักษณะการท่วม ไหลผ่านชุมชนวัดหลวง ทางลำเหมืองสาธารณะผ่านถนนศรีพานิช ทั้งสองทาง (ฝั่ง รร.พรเทพและปศุสัตว์) คลองสาธารณะถูกตัดขาดเป็นช่วงน้ำไม่สามารถระบายได้ รวมทั้งสภาพคลองมีขยะและสวะเป็นจำนวนมากขัดขวางกาไหลของน้ำ

6. จุดเสี่ยง

1.จุดมินิแม็กโคร

- ถ้าฝนตกหนักน้ำจะท่วมเข้าข้างใน ประมาณ40ซม.
- ฝนตก2-3วัน น้ำจะเอ่อทอระบายน้ำขึ้นมา น้ำระบายไม่ทัน จึงทะลักเข้าท่วมบัวคูณ
- ขณะนี้ท่วมชลประทาน แล้วเอ่อล้นเข้าท่วมบ้าน

2.ถ.แม่สอด-แม่ตาว หน้าแม็กโคร

- ท่อใต้ถ.แตก ขยะอัด น้ำไหลไม่ทัน
- สาเหตุ น้ำจากชลประทานปล่อยมาเรื่อยๆก็ไหลไม่ทัน เอ่อท่วมบ้าน-บัวคูณ-ประชารักษ์
- ท่วมชุมชนอิสลามกว่า20หลัง

การแก้ไขปัญห : ควรวางบล็อกคอนเวิร์สให้ใหญ่ขึ้น

3.บริเวณบ่อดิน ร้านช่างเหม่ง ซ.น้ำดื่มเจอาร์ เชื่อมระหว่างประชารักษ์และบัวคูณ

- น้ำไหลมาจากคลองชลประทาน ส่วนร้านไทยแสงทอง ส่วนหนึ่งไหลมาที่บ่อดิน ชาวบ้านต้องเอาวัสดุปิดกั้นทางน้ำเพื่อไม่ให้ไหลเข้าชุมชน. เมื่อน้ำจากจุดน้ำดื่มเจอาร์ไหลมาปะทะทำให้น้ำไหลไปที่ เข้าชุมชนประชารักษ์ ส่วนหนึ่งไหลไปแก้มลิง ไปออกที่สะพาน2

4.ห้วยแม่กุ

ท่อบริเวณนี้คือท่อที่รับน้ำจากชลประทาน-ชุมชนอิสลาม-คลองสู่แก้มลิง-ห้วยแม่กุ(สะพานสอง) ส่วนอีกเส้นมาจากตลาดพาเจริญ-อิสลาม-บัวคูณ-บ้านทุ่ง-ประชารักษ์-อิทรศิริ โดยมีการแก้ไขเฉพาะหน้าของหน่วยงานรัฐ ได้

ใช้เครื่องสูบน้ำชลประทาน สาเหตุที่ต้องใช้ท่อสูบน้ำเนื่องจากไม่มีการเจาะท่อบริเวณใต้สะพาน น้ำจึงระบายได้ช้า แรงดันน้ำส่งผลให้ฝาท่อระเบิดไหลท่วมถนน

5.วัดดอนแก้ว ถ.อินทรีศรี

-เส้นทางน้ำส่วนหนึ่งมาจากชุมชนร่วมใจซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณรกล้าง มาบรรจบกับน้ำใต้ถ.อินทรีศรี

การแก้ไขปัญหา : ขุดลอกท่อระบายน้ำ เนื่องจากเล็กและอุดตัน

6.ช่วงคลองหลังอำเภอไปจนถึง ร.ร.สรรพวิทยา

มีการถมที่ให้เป็นสนามกีฬาซึ่งทับทางไหลผ่านของน้ำ ทำให้ระบายช้า , น้ำท่วมถนนศรีพานิชทั้งสายเข้าไปในที่ทำการปศุสัตว์ สูง 80 ซม. เพราะเป็นพื้นที่ต่ำ

ผลกระทบ : พื้นที่น้ำท่วมในบริเวณถนนศรีพานิชไม่สามารถสัญจรได้เป็นเวลา 3 วัน

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

1. ตรวจสอบและขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน
2. ขุดลอกคลอง ยาว 300 เมตรไปจนถึงโรงพยาบาลแม่สอด ทั้งสองเส้นเพื่อต้องการให้น้ำระบายสะดวก

กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จุดเสี่ยง

- | | | |
|-------------------|-------|-----------|
| - ผู้ป่วยติดเตียง | 2 | คน |
| - น้ำท่วมระยะเวลา | 1 - 2 | วัน |
| - ระดับน้ำท่วมขัง | 40 | เซนติเมตร |

ภาพความเสียหาย



ภาพประกอบจุดที่ 4 : ลำห้วยแม่สอดที่ถูกเอกชนก่อกำแพงปิดด้านบนเพื่อใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัว

7. จุดรองรับทรัพยากร / พักของ / ผู้คนอพยพ

- 1) โรงเรียนอิสลาม รองรับได้ประมาณ 700 คน
- 2) สุเหร่าอิสลาม รองรับได้ประมาณ 400 คน
- 3) เคหะชุมชน รองรับได้ประมาณ 200 คน

9. ศักยภาพของคนในชุมชน

- | | | |
|----------------------------|----|----|
| 1) อสม. | 17 | คน |
| 2) อสต.(อาสาสมัครต่างด้าว) | 15 | คน |
| 3) ตำรวจชุมชน | 12 | คน |
| 4) กลุ่มแม่บ้าน | 9 | คน |
| 5) อปพร. | 10 | คน |

ประธานชุมชน นาย อนุชิต ชันแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 081-0449203

10. อุปกรณ์ในการสื่อสาร / กระจายข่าวสาร

1) หอกระจายข่าวที่ทำการชุมชน	30	จุด
2) กลุ่มไลน์(มีหลายกลุ่ม)ในแต่ละกลุ่มประมาณ	40	คน
3) วิทยุ (ว.) ใช้เครือข่ายเทศบาล	11	เครื่อง

ความต้องการการสนับสนุน

1. งบประมาณภายในชุมชนในการจัดทำกับข่าวเนื่องจากความอ้อยและปริมาณและช่วยในการสร้างความสามัคคีในชุมชน
2. น้ำดื่ม/ ไฟส่องสว่าง/ ยาสามัญประจำบ้าน (ศูนย์ประสาน)
3. สถานที่รองรับรถยนต์ จักรยานยนต์/ พร้อมที่พัก จะอยู่ที่โรงเรียนอิสลาม
4. กระสอบทรายพร้อมทรายหน่วยงานเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้จัดหา
5. ควรแจ้งเตือนภัยทางวิทยุและรถยนต์ประกาศทั่วชุมชน
6. หลังน้ำลดให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบความเสียหาย

หลังคาเรือนและประชากรชุมชน

จำนวนประชากร	4,400	คน
จำนวนครัวเรือน	560	ครัวเรือน