

ข้อมูลชุมชนบัวควง

ตำบลแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก



1. อาณาเขตติดต่อ

- ทิศเหนือ อิสลาม , บ้านทุ่ง , ตลาดพาเจริญ
- ทิศใต้ ชุมชนประจักษ์
- ทิศตะวันออก อิสลาม – แม่ตาว
- ทิศตะวันตก ชุมชนประจักษ์

สภาพที่ตั้งของชุมชน

- เป็นย่านตลาด ที่พักอาศัย ตึกแถว ห้องแถว บ้านเช่า (โรงแรม, รีสอร์ท) กลุ่มหมู่บ้านมั่นคง 2 โครงการ บางพื้นที่เป็นที่ว่างเปล่าและที่ทุ่งนา

เส้นทางคมนาคมในชุมชน-รอบชุมชน

- ซอยบัวคูณ 1 – ประชาธิปไตย
- ถนนบัวคูณ – แม่ดาวใต้
- ถนนราษฎร์อุทิศ – ประชาธิปไตย
- ซอยราษฎร์อุทิศ 5 – คลองชลประทาน

เส้นทางน้ำไหลมีทั้งหมด 5 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 น้ำมาจากชุมชนอิสลามแมคโครบริเวณทุ่งนา บ้านปลูกทับทางน้ำแต่เดิมมี 6 ท่อ ปัจจุบันเหลือ 4 ท่อ

เส้นทางที่ 2 น้ำไหลเข้าหาตรอกที่ 1-3

เส้นทางที่ 3 มาจากท่อน้ำ ซอยบัวคูณซึ่งไหลมาจากชุมชนอิสลาม


เส้นทางที่ 4 น้ำไหลมาจากถนนราษฎร์อุทิศ – ราษฎร์อุทิศ 5

จุดเสี่ยง

-บริเวณถนนบัวคูณ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร บริเวณซอยบัวคูณน้ำท่วมทั้งหมด ยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร

-น้ำไหลมาจากชุมชนอิสลามเข้าทางแมคโคร เข้าสู่ทุ่งนาทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามแนวการวางท่อของเทศบาล

5.1) จุดเสี่ยงที่ 1 ซอยบัวคูณ



ท่วมตลอดสาย ประมาณ 70-80 ซม. ทางน้ำมาจากท่อใหญ่จากชุมชนอิสลามที่เอ่อล้น 27 คราวเรือนที่ได้รับผลกระทบ


สาเหตุ

- ท่อระบายน้ำไม่ทัน เกิดจากขยะอุดตันและดินที่ไหลเข้ามา
- ท่ออุดตัน เกิดจากขยะอุดตันและดินที่ไหลเข้ามา
- แต่สาเหตุหลักมากจากที่น้ำมาเร็วทำให้เกิดการระบายน้ำไม่ทัน
- ไม่เคยขุดลอกเปิดฝาท่อไม่ได้มี

จุดเสี่ยง

- ซอยบัวคูณ
- บริเวณบ้านที่ติดถนน อาจเกิดน้ำล้นเข้ามาในบ้านได้


5.2) จุดเสี่ยงที่ 2 ตรอก 1-3



สาเหตุ

- พื้นที่ของชุมชนเป็นแนวลาดเอียงเล็กน้อยไปตามถนน
 - น้ำล้นจากทุ่งนา เส้นทางน้ำมาจากชุมชนอิสลาม
- ระดับน้ำ 60 เซนติเมตร ระยะเวลาน้ำขัง ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง

5.3) จุดเสี่ยงที่ 3 ขอยราษฎร์อุทิศ 5



สาเหตุของน้ำท่วม

- น้ำเอ่อล้นจากท่อระบายน้ำไหลขึ้นมา
 - ท่อระบายน้ำอุดตัน ด้วยขยะ ดินตะกอนที่สะสมมานาน
 - น้ำเน่าเสียไหลผ่านถนนชุมชน
 - การวางแนวท่อระบายน้ำไม่เสร็จเรียบร้อยยังเหลือระยะทางประมาณ 50 เมตร จึงทำให้น้ำไม่มีที่ไหล
- ระดับน้ำ 30-50 เซนติเมตร
น้ำท่วมขังประมาณ 40 นาที

5.4) จุดเสี่ยงที่ 4 ถนนราษฎร์อุทิศ



สาเหตุ

- น้ำเออลัน ซึ่งผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ำ
 - น้ำไหลมาถนนจากบรจบกั้นระหว่างถนนราษฎร์อุทิศ
- ระดับน้ำ 80-100 ซม.
 น้ำท่วมขังประมาณ 1 ชั่วโมง
 ระยะทาง 400 เมตร.

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

- 1) ขุดลอกท่อระบายน้ำในชุมชนบัวควงทั้งหมดตามเส้นทางคมนาคมในชุมชน-รอบชุมชน เพราะยังไม่เคยมีการขุดลอกเลยซักครั้ง
- 2) เพิ่มและวางท่อระบายน้ำซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร
- 3) ให้วางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.00-1.50 เมตร ตรงบริเวณตรอก2และซอยบัวควงตลอดทั้งสายระยะทางประมาณ 200 เมตร
- 4) วางท่อระบายน้ำเพิ่มซอยราษฎร์อุทิศ5 ระยะทาง 50 เมตร ลงสู่คลองชลประทาน
- 5) รณรงค์ห้ามทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ
- 6) ยากให้กำหนดเวลาวิ่งรถบรรทุกทุกสิ่งของสินค้า, รถพ่วงส่งสินค้า

จุดรองรับทรัพย์สิน/พักของ

- 1) วัดใหม่บัวควง (วัดศรีรัตนาราม) รับรถยนต์ได้ 60 คัน รถจักรยานยนต์ 131 คัน รองรับคนได้ 500 คน
- 2) ถนนบัวควง – แม่ดาว ระยะทาง 2.8 กม. รองรับได้จำนวนมาก

หน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือได้

เทศบาลนครแม่สอดนำอาหาร น้ำดื่มมาแจกจ่ายเมื่อเกิดภัยน้ำท่วม

อุปกรณ์ในการกระจายข่าว

- 1) ศูนย์กระจายข่าวอยู่ที่ทำการชุมชน
- 2) โทรศัพท์
- 3) วิทยุสื่อสาร

หลังคาเรือนและประชากรชุมชน

จำนวนครัวเรือน 649 ครัวเรือน

ประชากร 1,499 คน ชาย 575 คน หญิง 924 คน

ศักยภาพของคนในชุมชน (รายละเอียดอยู่หลังบท ข้อมูลชุมชนบัวควง)

- | | | |
|------------------------|----|----|
| 1) อสม. | 24 | คน |
| 2) กลุ่มสตรีพัฒนาชุมชน | 13 | คน |
| 3) คณะกรรมการบริหาร | 19 | คน |
| 4) ผู้สูงอายุ | 12 | คน |

12. อุปกรณ์เครื่องมือป้องกัน รับมือภัยพิบัติและความพร้อมของชุมชน

- | | | |
|--|----------|------|
| 1. เต็นท์ขนาด 4 x 6 เมตร | จำนวน 11 | หลัง |
| 2. อุปกรณ์หุง-ต้ม (การทำอาหาร) พร้อมใช้งาน | จำนวน 3 | ชุด |

อุปกรณ์ในการสื่อสาร / กระจายข่าวสาร

1) ลำโพงกระจายข่าว	25	จุด
2) กลุ่มไลน์พัฒนาแม่สอด20ชุมชน(จำนวนคนในกลุ่ม)	67	คน
3) กลุ่มไลน์คุยภาษาเดียวกัน	22	คน
4) กลุ่มไลน์พัฒนาศาสนาพุทธแม่สอด (กพสอ.แม่สอด)	9	ตำบล
5) กลุ่มไลน์ อสม.บัวคูณ	14	คน
6) กลุ่มไลน์กองทุนหมู่บ้าน	14	คน
7) วิทยุ (ว.) ใช้เครือข่ายเทศบาล	1	เครื่อง

ประธานชุมชน นางมาลัย เอื่องอ้าย
เบอร์โทรศัพท์ 081-491-6127