



1. แหล่งน้ำ / พื้นที่รับน้ำ

ระบบทางน้ำท่วม มี 2 เส้นทาง คือ

เส้นทางที่ 1 น้ำไหลจากลำราง (เหมืองกลาง) ไหลเข้าสะพาน 1 (เส้นทางน้ำปกติ)



เส้นทางที่ 2 น้ำจากลำห้วยแม่สอด



2. จุดเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง

พื้นที่เสี่ยง

พื้นที่เสี่ยงในชุมชนที่เกิดน้ำท่วมมี 2 จุด คือ

- 1) บริเวณซอยคอนแกว่ 1-3 ถ้าฝนตกหนัก การระบายน้ำติดขัดเนื่องจากท่ออุดตันทำให้น้ำล้นเข้าชุมชน ซึ่งจะมีน้ำท่วมบริเวณ ซ.คอนแกว่ 1 สูงประมาณ 1.5 เมตร ,ซ.คอนแกว่ 2 สูงประมาณ 1 เมตร และ ซ.คอนแกว่ 3 สูงประมาณ 50 ซม.-1 เมตร มีผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 40ครัวเรือน ประชากรจำนวน 200 คน น้ำท่วมขัง 2-3 วัน



- 2) บริเวณหลังสนามกอล์ฟมีสาเหตุมาจากเมื่อฝนตกหนัก มีน้ำปริมาณมาก น้ำจากลำห้วยแม่สอดจะล้นออกทางคอสะพานหลังวัดอรัญเขต และไหลเข้าหลังสนามกอล์ฟ และเป็นเส้นทางน้ำอีกทางหนึ่งที่ไหลเข้าชุมชนเป็นเหตุให้น้ำท่วมบริเวณ ซ.คอนแกว่ เช่นกัน



3. ทรัพย์สิน

1. รถยนต์ จำนวน 105 คัน
2. รถจักรยานยนต์ จำนวน 152 คัน
3. รถจักรยาน จำนวน 66 คัน

6. ศักยภาพของชุมชน

● พื้นที่รองรับ

พื้นที่สูง หลังที่ทำการชุมชน

● กำลังคน / กลุ่ม

- 1) กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 9 คน
- 2) อสม. จำนวน 10 คน
- 3) กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 9 คน
- 4) คณะกรรมการชุมชน จำนวน 10 คน

● อุปกรณ์ / เครื่องมือ

- | | |
|---|-----------------|
| 1. เครื่องเสียง โปรยู่โรแท็ค 4 ชั้น | จำนวน 1 ชุด |
| 2. เครื่องเสียงมิกซ์ 1,200 วัตต์ | จำนวน 1 เครื่อง |
| 3. เครื่องเล่น DVD แฟมมิลี่ | จำนวน 1 เครื่อง |
| 4. ตู้ลำโพง คาเน (ใหญ่) | จำนวน 4 ตู้ |
| 5. ตู้ลำโพงนาฮาชิ 2,800 วัตต์ | จำนวน 2 ตู้ |
| 6. ลำโพงฮอล | จำนวน 12 ตัว |
| 7. ทวีพานาโซนิก 20 นิ้ว | จำนวน 1 เครื่อง |
| 8. ตู้กระจก 4 ชั้น สูง 2 เมตร | จำนวน 1 หลัง |
| 9. ตู้กระจก 2 ชั้น สูง 1 เมตร | จำนวน 1 หลัง |
| 10. ตู้เหล็กลิ้นชัก | จำนวน 1 หลัง |
| 11. โต๊ะหมู่บูชาชุด 7 กลาง | จำนวน 1 ชุด |
| 12. พระพุทธรูปหน้าตัก 8 นิ้ว | จำนวน 1 องค์ |
| 13. แจกันเหล็ก | จำนวน 2 ใบ |
| 14. ตู้น้ำเย็น | จำนวน 1 เครื่อง |
| 15. โต๊ะเขียนหนังสือสีขาว | จำนวน 8 ตัว |
| 16. โต๊ะเหล็กพับได้สีแดง | จำนวน 4 ตัว |
| 17. แก้วพลาสติกพนักพิงสีแดง | จำนวน 20 ตัว |
| 18. แก้วพลาสติกพนักพิงสีฟ้า | จำนวน 10 ตัว |
| 19. แก้วหัวโล้นสีเขียว | จำนวน 20 ตัว |
| 20. เสื่อยาวสีแดง 10 เมตร | จำนวน 6 ผืน |
| 21. จอบขุดดิน | จำนวน 10 ด้าม |
| 22. บั้งกี | จำนวน 5 อัน |
| 23. ถังเทปูน | จำนวน 5 ใบ |
| 24. เชือกในลอน 4 หุน | จำนวน 100 เมตร |
| 25. เครื่องออกกำลังกายชนิดสายพาน | จำนวน 1 เครื่อง |
| 26. เครื่องออกกำลังกายหลายชนิด | จำนวน 5 เครื่อง |
| 27. พัดลมเพดาน | จำนวน 7 ชุด |
| 28. พัดลมตั้งพื้น | จำนวน 2 ชุด |
| 29. กลองทอม | จำนวน 2 ใบ |
| 30. โองมังก | จำนวน 2 ใบ |
| 31. เครื่องครัว | |
| 1) คุกกี้ | จำนวน 1 ถัง |
| 2) ถังใส่น้ำแข็งพลาสติกสีแดงขนาด 200 ลิตร | จำนวน 1 ถัง |
| 3) หม้อหุงข้าวใช้แก๊สขนาดใหญ่ | จำนวน 1 หม้อ |
| 4) หม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาดใหญ่ | จำนวน 1 หม้อ |
| 5) กระทะเหล็กใบใหญ่ | จำนวน 1 ใบ |
| 6) หัวเตาฟู่แก๊ส | จำนวน 1 หัว |

7) ถังแก๊ส	จำนวน 2 ถัง
8) ถาดใส่ของขนาด 30 นิ้ว	จำนวน 4 ใบ
9) แก้วน้ำละขนาด	จำนวน 160 ใบ
10) กระบวยตักน้ำ	จำนวน 30 ใบ
11) ถังใส่น้ำพลาสติกขนาด 20 ลิตร	จำนวน 2 ใบ
12) แก้วกาแฟพลาสติก	จำนวน 20 ชุด
13) ตะกร้าพลาสติกขนาด 30 นิ้ว	จำนวน 5 ใบ
14) จานกระเบื้องขนาด 10 นิ้ว	จำนวน 100 ใบ
15) ถ้วยขนมหวาน ขนาด 4 นิ้ว	จำนวน 30 ใบ
16) หม้อหุ้มน้ำชา	จำนวน 7 ใบ
17) เขี่ยอกใส่น้ำแข็ง	จำนวน 20 ใบ
18) หม้อแกงใหญ่เบอร์ 6	จำนวน 3 ใบ
19) ทัพพีตักอาหาร	จำนวน 20 อัน
20) ตะหลิว	จำนวน 2 อัน
21) กระบวยตักอาหาร	จำนวน 2 อัน
22) ช้อนโต๊ะสังกะสี	จำนวน 300 คัน
23) จานพลาสติกสีฟ้า 10 นิ้ว	จำนวน 100 ใบ
24) ถ้วยพลาสติก 8 นิ้ว	จำนวน 20 ใบ
25) กะละมังพลาสติก เบอร์ 70	จำนวน 3 ใบ

4. แนวทางข้อเสนอของชุมชน

การป้องกัน

การดำเนินการที่ผ่านมา

1) ชุมชนร่วมทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

สิ่งที่ดำเนินการ

- 1) สร้างท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ที่ได้ผลกระทบ (ซอย 2)
- 2) เพิ่มท่อระบายน้ำริมถนนสายเอเชีย-แม่เมย เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น

5. ภาพรวม

การใช้พื้นที่ / แนวโน้มหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะนำท่วมสูงในพื้นที่

การสร้างคอนโด บนพื้นที่รับน้ำ (พื้นที่รับน้ำตามแผนที่ เป็นที่ส่วนบุคคล)

7. กลุ่มเสี่ยง

ชุมชนบ้านอินทรี 1 มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดน้ำท่วม โดยมีรายชื่อดังตารางต่อไป